




WILCO
MACHINE & FAB

Coletor de Pó Sem Pressão para purificação do ar da ventilação

O equipamento 40 CFM
é projetado para ven-
tilação, operação sem
pressão.



Coletor de Pó Sem Pressão


para purificação do ar da ventilação

O coletor de pó é um equipamento CFM 40 projetado para ventilação, operação sem pressão. O coletor de pó utiliza 19 bolsas de filtro de alta durabilidade GORE-TEX e conta com um índice de eficiência de 99.034 % (tamanho de partícula .300 um). Duas escotilhas de acesso estão instaladas ao lado do coletor de pó para o respectivo funcionamento. Também é fornecido um batedor pneumático de poeira para retirar a poeira dos sacos de filtro. Opções múltiplas de montagens também são disponíveis. Equipamento completo com jateamento e sistema de três camadas de tinta e seleção de cores de acordo com o gosto do cliente. (Observação: Coletores de pó de maior tamanho disponíveis sob encomenda)

Peso: 1,600 libras

Diâmetro: 48"

Comprimento: 134 "(configuração de montagem padrão)



WILCO
MACHINE & FAB

1326 S. Broadway, Marlow, OK 73055 • Fone: 580-658-6993 • Fax: 580-658-6767

www.wilcofab.com • Informação de Contato para Suporte ao Cliente & Vendas: Anthony Chandler, anthony.chandler@wilcofab.com

©2008 Wilco Machine & Fab, Inc. • Printed in the U.S.A. • All Rights Reserved • 06/09